

Opdrachtgever:

De Key te Amsterdam.

Omvang:

2 kantoren van het oude abattoir te Amsterdam, nu verdeeld in 12 appartementen, groot onderhoud.

Omschrijving:

Dit complex vertoonde veel achterstallig onderhoud waaronder grootschalige houtrotproblematiek aan de authentieke dakrandelementen.

Hiernaast moesten alle gevels gereinigd en hersteld worden en al het schilderwerk uitgevoerd worden.

Het resultaat is een in ere hersteld object wat zijn glans weer terug heeft!

